



工程順	基板のピン番号	処置	基板のピン番号
1	L(55)	ジャンパー	L(56)
2	L(57)	ジャンパー	L(58)
3	L(63)	ジャンパー	L(64)
4	M(65)	ジャンパー	M(66)
5	M(67)	ジャンパー	M(68)
6	M(31)	ラインカット	D(34)
7	M(36)	ラインカット	D(33)
8	M(32)	ジャンパー	D(34)
9	M(35)	ジャンパー	D(33)
10			

※ 注意事項表

11	AA017623	コネクター-ステッカー	D	1	
10		④ + 1/2 小ネジ	M3 x 14	4	
9		④ + 1/2 小ネジ	M3 x 10	2	
8		④ 2本ネジ	3.5φ x 13	4	
7	CR020004	スペーサー		2	
6	CR030005	コネクター-ベース		1	
5		コネクター-ステッカー	M	1	
4		コネクター-ステッカー	L	1	
3	AA055800	位置ぎめポスト	4L #06	2	1156-21-7用
2	AA055798	プリントコネクター	4L 72P	2	1156-072-032
1	CR070004	コネクター-基板		1	
N.O	部品番号	品名	規格	数量	備考

出図
54.7.25
技術部

材質	機名	名	日付	数量	日付	数量	日付	数量	日付	数量
	G-95									
	コネクター-基板 Assy									
日付	記	事	番号	名	図番	CRN00004				